



Вкрутить подпятники (1) в опоры (II) (см. рис.1).

1. Наживить на каждую опору восемь винтов 6x14 (2).  
См. рис. 1.




Рис. 1

2. Установить траверсы (I) на опоры (II).  
См. рис. 2.



Рис. 2

3. Наживить верхние винты 6x25 (3)  
См. рис. 3.




Рис. 3

4. Установить относительно траверсе под прямым углом, например, при помощи уголка. Затяжку начинать с боковых винтов (1), затем затягивать верхние винты (2). См. рис. 4.




Рис. 4




Рис. 5

I -Соединительные траверсы  
II -Опоры  
III -Столешница

